


Esri Nederland, Community Map Contributors

— Scheidingslijnen	3.3 3.3
— Dijkvakken	
Grondwerk	Aanbrengen damwand
0.66 0.66	9.9 9.9
1.32 1.32	19.8 19.8
1.98 1.98	29.7 29.7
2.64 2.64	39.6 39.6
	49.5 49.5




Esri Nederland, Community Map Contributors

Titel
Kaartbijlage 13 - Kans op schade door trillingen


Kaartblad 1/8 **Datum** 3/27/2020 **Schaal** 1:8,000

GraafReinaldalliantie



Esri Nederland, Community Map Contributors

— Scheidingslijnen	3.3 3.3
— Dijkvakken	
Grondwerk	Aanbrengen damwand
0.66 0.66	9.9 9.9
1.32 1.32	19.8 19.8
1.98 1.98	29.7 29.7
2.64 2.64	39.6 39.6
	49.5 49.5



Esri Nederland, Community Map Contributors


Titel
Kaartbijlage 13 - Kans op schade door trillingen

Kaartblad 2/8 *Datum* 3/27/2020 *Schaal* 1:8,000





— Scheidingslijnen	3.3 3.3
— Dijkvakken	
Grondwerk	Aanbrengen damwand
0.66 0.66	9.9 9.9
1.32 1.32	19.8 19.8
1.98 1.98	29.7 29.7
2.64 2.64	39.6 39.6
	49.5 49.5



Titel
Kaartbijlage 13 - Kans op schade door trillingen

Kaartblad 3/8 **Datum** 3/27/2020 **Schaal** 1:8,000

GraafReinaldalliantie


Esri Nederland, Community Map Contributors

Esri Nederland, Community Map Contributors



Esri Nederland, Community Map Contributors

— Scheidingslijnen	3.3 3.3
— Dijkvakken	
Grondwerk	Aanbrengen damwand
0.66 0.66	9.9 9.9
1.32 1.32	19.8 19.8
1.98 1.98	29.7 29.7
2.64 2.64	39.6 39.6
	49.5 49.5




Esri Nederland, Community Map Contributors


Titel
Kaartbijlage 13 - Kans op schade door trillingen

Kaartblad 4/8 **Datum** 3/27/2020 **Schaal** 1:8,000





— Scheidingslijnen	3.3 3.3
— Dijkvakken	
Grondwerk	Aanbrengen damwand
0.66 0.66	9.9 9.9
1.32 1.32	19.8 19.8
1.98 1.98	29.7 29.7
2.64 2.64	39.6 39.6
	49.5 49.5



Titel
Kaartbijlage 13 - Kans op schade door trillingen

Kaartblad 5/8 **Datum** 3/27/2020 **Schaal** 1:8,000

GraafReinaldalliantie


Esri Nederland, Community Map Contributors

Esri Nederland, Community Map Contributors



Esri Nederland, Community Map Contributors

— Scheidingslijnen	3.3 3.3
— Dijkvakken	
Grondwerk	Aanbrengen damwand
0.66 0.66	9.9 9.9
1.32 1.32	19.8 19.8
1.98 1.98	29.7 29.7
2.64 2.64	39.6 39.6
	49.5 49.5




Esri Nederland, Community Map Contributors

Titel
Kaartbijlage 13 - Kans op schade door trillingen

Kaartblad 6/8 *Datum* 3/27/2020 *Schaal* 1:8,000




GraafReinaldalliantie



Esri Nederland, Community Map Contributors

— Scheidingslijnen	3.3 3.3
— Dijkvakken	
Grondwerk	Aanbrengen damwand
0.66 0.66	9.9 9.9
1.32 1.32	19.8 19.8
1.98 1.98	29.7 29.7
2.64 2.64	39.6 39.6
	49.5 49.5



Esri Nederland, Community Map Contributors

Titel
Kaartbijlage 13 - Kans op schade door trillingen


Kaartblad 7/8 **Datum** 3/27/2020 **Schaal** 1:8,000

GraafReinaldalliantie



Esri Nederland, Community Map Contributors

— Scheidingslijnen	3.3 3.3
— Dijkvakken	
Grondwerk	Aanbrengen damwand
0.66 0.66	9.9 9.9
1.32 1.32	19.8 19.8
1.98 1.98	29.7 29.7
2.64 2.64	39.6 39.6
	49.5 49.5



Esri Nederland, Community Map Contributors

Titel
Kaartbijlage 13 - Kans op schade door trillingen

Kaartblad 8/8 **Datum** 3/27/2020 **Schaal** 1:8,000



GraafReinaldalliantie